Anexa nr. 1 la Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 28.11.2023

privind lucrarea " Amenajarea spațiilor alocate pentru instalarea Tomografului Computerizat Maxima cu replanificarea încăperilor la Spitalul Raional Căușeni "Ana și Alexandru", teren cu nr.cadastral 2701205001 situat în or. Căușeni, str.lu.Gagarin 54. " executată la obiectul " Amenajarea spațiilor alocate pentru instalarea Tomografului Computerizat Maxima cu replanificarea încăperilor la Spitalul Raional Căușeni "Ana și Alexandru", teren cu nr. cadastral 2701205001 situat în or. Căușeni, str. Iu. .Gagarin 54." în cadrul contractului nr. 12 din 14.09.2023 încheiat între IMSP SR Căușeni Ana și Alexandru și SC Quantis-Eco SRL în calitate de antreprenor pentru lucrările " Amenajarea spațiilor alocate pentru instalarea Tomografului Computerizat Maxima cu replanificarea încăperilor la Spitalul Raional Căușeni "Ana și Alexandru", teren cu nr. cadastral 2701205001 situat în or. Căușeni, str. Iu. Gagarin 54."

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 40_, eliberată de Primarul orașului

Căușeni la 20.03.2023, cu valabilitate până la 20,03,2025.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 4-8.11.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Ruslan Coroi - Vice primar or. Căușeni

Membrii comisiei:

Pulber Igor - sef serviciu economic

- Specialist atestat Caduc Ivan

Afanasii Oleg -Specialist atestat

-responsabil tehnic Tîgae Petru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

1. Cazac Tudor -projectant

-reprezentantul antreprenorului 2.Madan Tudor

-inspector principal Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică 3.Fatculin Viorel (calitatea) (numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate:
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

	Receptionarea obiectului.
6. Comisia de	recepție motivează propunerea făcută prin:
	Lucrările stipulate în contract sunt executate.
7. Comisia de	recepție recomandă următoarele:
	Beneficiarul să prea obiectul

lista-anexă nr. 2 lucrările care nu au fost executate;

TRANSMISĂ: EXECUTANTUL:

"_28_"_11 = 2023

(semnătura)

PRIMITĂ: INVESTITORUL:

" 28" 11 2023

emnătura)

S

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral2701205201, adres 54, destinațiaconstrucție pentru sănătate, compus din medical_, suprafața la sol90m.p., suprafața totală,90m.p certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexa 8. Prezentul proces-verbal, conținând2 file și 5 file, a fost încheiat astăzi _28.11.2023_ la în5_	numărul de etajel, conform t la prezentul proces-verbal.
9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:	
Comisia de recepție: Președinte: Ruslan Coroi - Membrii comisiei: Pulber Igor - Caduc Ivan - Afanasii Oleg Tîgae Petru L.Ş. (semnătura) 10. Lucrarea de amelua amele, prenumele)	
TRANSMISĂ: EXECUTANTUL: "_28"noiembrie 2023 L.Ş	PRIMITĂ: INVESTITORUL: "_28"noiembrie 2023 L.Ş

CANNED WITH PDF SCANNER

lista-anexă nr. 3 lucrările, la care nu s-au respectat prevederile proiectului.; PRIMITĂ: TRANSMISĂ: INVESTITORUL: **EXECUTANTUL:** " 28 " 11/ 2022 " 28" 2011 MEO. 2023 (semnătura) semnătura)