

Formular F3.3
Grafic de execuție a lucrărilor
Reparația capitală a grădiniței de copii nr. 1 din s. Copceac, r. Ceadâr-Lunga

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de execuție (zile)	Anu 2021 (luni)				
		1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	
Organizare de șantier	3 zile	3 zile				
Lucrări de demolare	15 zile	10 zile	5 zile			
Acoperișul	30 zile	22 zile	8 zile			
Tîmplărie	15 zile	15 zile				
Electricitatea	20 zile	15 zile	5 zile			
Lucrari interioare: reparație pereți, pardosele, tavane, subsol	50 zile	25 zile	25 zile			
Lucrări exterioare: Fațada, pereul, amenajarea teritoriului	50 zile	25 zile	25 zile			

Total termenul de execuție a lucrărilor: 50 zile

Semnat: _____

Nume: Cebotari Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL „Sigma Venmer”