

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrari de reparatie bloc A**

		2022										2023																			
N	Denumirea lucrarilor	noiembrie					decembrie					ianuarie					februarie					martie					aprilie				
		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	142	150	156	162	168	174	180
	Lucrari de constructie																														
	Demontari	+	+	+	+	+																									
	Largire gol de usa																+														
	. Bloc sanitar PML																+	+													
	Inchideri si compartimentari										+	+	+																		
	Tavan																				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Pereti														+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
	Pardosea									+	+	+	+																		
	Glafuri interioare	+	+	+	+																										
	Timplarii																						+	+	+						
	Tehnico-sanitare					+	+	+	+																						
	Incalzire					+	+	+	+																						
	Rețele electrice					+	+	+	+																						
	Alte lucrari	+	+	+	+																										
	Pereu	+	+	+	+	+																									
	Intrare exterioare	+	+	+	+	+																								+	+
	Pandus persoane dizabilitati	+	+	+	+	+																									
	Lucrari de montare																														
	Ventilare						+	+	+																						
	Lucrari electrice						+	+	+																						
	Utilaj																													+	+

Semnat:semnatura electronica

Nume: Buruiana Daniel.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei:Euromontaj CTI SRL