

INSPECTORATUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ**Proces-verbal
de inspecție a construcției**

nr. 35-5153/26 din 23.04.2026,
localitatea satul Rădoaia, r-nul Sîngerei

1. Datele de identificare a construcției:

a) construcția “Evaluarea corespunderii cerințelor și normelor în domeniul apărării împotriva incendiilor la tabăra de odihnă „SPERANȚA”, din satul Rădoaia, r-nul Sîngerei”;

(denumirea obiectivului)

b) situată în municipiul _____, sectorul _____, raionul Sîngerei, orașul, comuna/satul Rădoaia, cod poștal, strada, nr., bloc, ap.;

c) investitorul A. O. „CONCEB”

(denumirea, adresa sediului investitorului, date de contact)

d) dirigintele de șantier atestat: Nu e cazul

(nume, prenume, număr certificat de atestare)

2. Datele privind execuția construcției:

a) lucrările sunt executate în baza autorizației de construire nr. _____ din _____, cu valabilitate până la _____; eliberată de _____;

b) data începerii execuției;

c) responsabilul tehnic atestat: Nu e cazul

(nume, prenume, numărul certificatului de atestare)

3. Proiectanții lucrărilor de construcții:

a) denumirea și sediul sau adresa proiectantului general

b) managerul de proiect: Nu e cazul

(nume, prenume, numărul certificatului de atestare)

4. Verificatorul/verificatorii de proiecte atestați: Nu e cazul

(nume, prenume, numărul certificatului de atestare)

5. Structura Inspectoratului responsabilă de inspecție: Direcția teritorială pentru supraveghere tehnică și control Nord

6. Inspectorul responsabil de inspecție: Vitalie Cibota Inspector principal DTSTC Nord, legitimație nr. 0037

(nume, prenume, funcție, număr legitimație)

7. Temeiul legal al inspecției: Cererea administratorului Constantin Cebotari;
(ordinul autorității care a dispus efectuarea inspecției)

8. Inspecția s-a efectuat în prezența reprezentanților: Administrator- Constantin Cebotari, tel. 068030777

(nume, prenume, funcție, date de contact)

9. În cadrul inspecției au participat: _____

(nume, prenume, funcție, date de contact)

10. Stadiul realizării măsurilor dispuse anterior: _____

11. Neconformități constatate, conform chestionarului de control, și măsurile dispuse:

Nr. crt.	Neconformități	Măsuri dispuse	Termn de realizare	Responsabili de realizare
1	Lipsește actul de verificare a surselor exterioare de apă pentru alimentarea autospecialelor.	Pct. 103 HG nr. 847/2022	30zile	A.O. "CONCEB"
2	Nu este dotat obiectivul cu numărul necesar de mijloace de prima intervenție.	Pct. 122 HG nr. 847/2022	30 zile	A.O. "CONCEB"
3	Nu sunt marcate cu indicatoare căile de evacuare din casa scării inclusiv cele care duc în refugii sau în alte locuri amenajate.	Pct. 61 HG nr. 847/2022; pct. 8.9.8 NCM C.04.02:2017	30 zile	A.O. "CONCEB"
4	Nu sunt prezente dispozitivele de autoînchidere și etanșare la fum la ușile caselor scării.	Pct. 6.18 NCM E.03.02-2014	30 zile	A.O. "CONCEB"
5	Nu toate încăperile obiectivului sunt dotate cu sistem automat de înștiințare și avertizare la incendii.	Pct. 5.5 NCM E.03.03-2018	30 zile	A.O. "CONCEB"
6	Lipsește actul de verificare anuală a instalațiilor electrice eliberat de specialiștii atestați.	Art. 11 Legea nr. 267/1994; pct.10 subpct.(12) HG nr. 847/2022	30 zile	A.O. "CONCEB"

12. Constatări, altele decât neconformitățile consemnate la pct. 1):

13. Fișele anexate, în număr de _____, sunt părți integrante ale prezentului proces-verbal.

14. Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

15. **Semnatori:**

**Din partea Inspectoratului Național
pentru Supraveghere Tehnică:**

Vitalie Cibota Inspector principal, legitimație nr. 0037

(nume, prenume, funcție, număr legitimație)

L.Ș.

Din partea: A. O. „CONCEB”,

(denumire, adresă)

Constantin Cebotari- Administrator A. O. „CONCEB”

(nume, prenume, funcție)

L.Ș.

Notă. În cazul în care spațiile rezervate rubricilor sunt insuficiente pot fi atașate fișe suplimentare, care devin parte integrantă a procesului-verbal.