

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**Nr. 1 din 04.02.2020

privind lucrarea *“Lucrări de construcție a stației de oprire, locurilor de parcaj și a unor sectoare de trotuar din str. M.Eminescu din mun. Strășeni”* executată în cadrul contractului nr. MD-2019-06-06-000137-1-11/76, din “06” iunie 2019 încheiat între SRL ”5AQ Invest” și **Primăria mun. Straseni** pentru lucrările de construcție a stației de oprire, locurilor de parcaj și a unor sectoare de trotuar din str. M. Eminescu din mun. Straseni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 9⁰⁰ - 12⁰⁰, fiind formată din:

1. Casian Valentina - primar, președintele comisiei
2. Calmîș Elena - specialist principal în construcție, gospodărie comunală și drumuri
3. Nicolaescu Luiza - arhitect șef
4. Guțan Gheorghe - manager șef al ÎM “Gospodăria Comunală Strășeni”
5. Rusnac Andrei - responsabil tehnic
6. Țurcan Ion - consilier municipal

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

- 1) Ursu Ivan - diriginte de șantier
- 2) _____ - proiectant

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

examinarea lucrărilor ce au fost executate în volum deplin

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: _____



De receptionat obiectul la terminarea lucrărilor cu obiectiile din anexa nr. 3

8. **Suma procesată pentru obiectul dat constituie 792 171,37 lei (șapte sute nouăzeci și două de mii o sută șaptezeci și unu lei, 37 bani)**

9. Prezentul proces-verbal, conținînd 5 file, a fost încheiat astăzi 04.02.2020 la _____ în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

1. Casian Valentina


2. Calmîș Elena





3. Nicolaescu Luiza




4. Guțan Gheorghe



5. Rusnac Andrei

6. Țurcan Ion



(numele, prenumele)

10. Lucrarea la obiectul Stația de oprire din strada M. Eminescu **se considera terminata si este executata in volum deplin.**


TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " " 2020

L.Ș.

(semnătura)




PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " " 2020

L.Ș.


(semnătura)




Anexa nr.1
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din „04” februarie 2020


Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Area with horizontal lines for listing missing or incomplete parts. A large handwritten '2' is present across the lines.



 Investitor

 Responsabil tehnic

 Diriginte de șantier


Anexa nr.3

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 04 din „04” februarie 2020

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului .

Empty lined area for listing non-compliant works.



Investitor

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier

