

Grafic: Reparatia str. BUCOS din s. Carpineni, r-nul Hincesti

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie			
		zile			
		10	20	30	40
1	Lucrari pregatire				
2	Borduri				
3	Strat de fundatie				
4	Imbracaminte rutiera				
	Total termen de executie	40 (patruzeci) zile calendaristice			

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL