

## Formularul 3.5

### Graficul de execuție a lucrării “Lucrări de reconstrucția unui sector de drum din com. Stauceni, str. George Cosbuc”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de execuție											
		Anul 2021											
		Luni											
		1						2					
1	Lucrari pregatitoare												
2	Terasamente												
3	Lucrari de consolidare												
4	Amenajarea sistemului rutier												
5	Amenajarea strazilor laterale												
6	Amenajarea trotuarului												
7	Instalarea indicatoarelor rutiere												
8	Amenajarea marcajului rutier												
<b>Total termen de execuție</b>		<b>2 (doua) luni calendaristice</b>											

Data completării: 30.10.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL