

INVESTITOR MPS Centru de Servicii Hîncești

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 16/10/19

Obiectul Reparații curente în oficiul medicului de familie
este executat în cadrul contractului nr. _____ din "___" _____ 2018 3. Veacescu, 2. Hîncești
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din 16/10/19 valabilă pînă la
_____, de către _____, fiind

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind
formată din:

Președinte: Saharova N. - șefa MPS CS Hîncești
Membri: Răscu M. - șefa secției construcții Hîncești
Dăciu P. - responsabil tehnic
Eduard G. - șefa secției finanțe
Moldovanu V. - primar al comunei
Măstăcan M. - director șef CS Hîncești

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Autoreparații SRL Denecons
(numele, prenumele) (calitatea) _____

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 14.10.2019;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia
utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea
ei la data de 14.10.19 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările
comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 100 lei, conform listei-anexa nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De finalizat obiectul
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Finalizarea voluntar conform actului

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții oficiul medicului, suprafața
la sol _____, suprafața totală, 16m², numărul de etaje 1, conform certificatului
despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

Stampa: **CENTRUL DE SANATATE PUBLICA HINCESTI**

Spl. Deacons