

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. 115

din 15.09. 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie capitala a birourilor de la mansarda si a salii de sedinta, cladirea situata pe str. Armeneasca,

N	Denumirea lucrarilor	ZILLE																													
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
	Birou 1(Mansandra)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																
	Birou 2(Mansandra)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																
	Birou 3(Mansandra)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																
	Birou 1(Subsol)																+	+	+	+	+	+	+	+							
	Birou 2(Subsol)																	+	+	+	+	+	+	+							
	Birou 3(Subsol)																	+	+	+	+	+	+	+							
	Sala de audienta (Subsol)																	+	+	+	+	+	+	+							
	Coridor (Subsol)																									+	+	+	+	+	+
	Coridor intrare (Subsol)																									+	+	+	+	+	+
	Evacuare gunoi																														
	Lucrari de monare				+	+																+									
	Utilaj																														

Semnata: semnatura electronica

Nume: Cebotarenco A_

Functia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: GeneralOne SRL

+

+