

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția sistemului de alimentare cu apă a s.Pîrlița și Hristoforovca, situat în intravilanul s.Pîrlița și Hristoforovca, com.Pîrlița, r-ul Ungheni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	4 luni											
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.	Organizare de șantier												
2.	1.1 Lucrari de terasamente pentru Conducte si pozarea conductei												
3.	1.2. Mufa EF PE Traversarea prin metoda inchisa si pozarea Tub de protectie												
4.	1.3. Lucrari de terasamente pentru camine si prefabricate elemente din beton armat pentru camine												
5.	1.4. Demolarea si restabilitatea drumului din asfalt (S=226m ² =452m x0.5m)												

6.	1.5. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta (S=4335m ² =8670m x0,5m)												
7.	1.6. Demolarea si restabilirea trotuarului (S=182.5m ² =365m x0,5m)												
8.	1.7. Lucrari de montare a utilajului												

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**