

Grafic de executare a lucrărilor

Obiect “Lucrări de reparație a căminului nr.8 al IP UTM din mun. Chișinău str. Florilor,4a”

№	Grupa de obiecte	2024													
		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
1	Lucrări de reparație .Demolări Lot 1 et.II-III														
2	Lucrări de reparație .Demolări Lot 2 et.IV-V.														
3	Lucrări de montare a sistemului de iluminat intern.Echipament electric de forță Lot 1-2 et. II-V														

Semnat:

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director «CONSIT PRO» S.R.L.