

GRAFIC

Lucrari de reparatii capitale al sediului Directiei Generale Preventii al IGSU din str. Iacob Hincu, 3, mun. Chisinau. Incalzire.

Lucrari de montare

an.2020

Nr. Crt	Lucrări și cheltuieli	zi	I 20 zi de lucru										II 20 zi de lucru										III 20 zi de lucru																																							
			Lucrari de demontare. Nod de reglare																																																											
1	Lucrari de demontare. Nod de reglare	12																																																												
2	Lucrari de constructie generale	60																																																												
3	Lucrari de montare	6																																																												
4	Lucrari de constructie generale	6																																																												
5	Lucrari de montare																																																													

DIRECTOR
SRL "STRENGTH"

O. OCUL