

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pe anul 2019, Partea
(denumirea lucrărilor)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		Luna			
		1			
1.	Organizare de șantier				
	1. L 83 R 14 Oclanda --Cremenciuc R14				
	2. L 91,R14-- Drum de acces spre s.Curesnita Noua				
	3. Drumuri asfaltice				
	3.1. L 92 R14 drum de acces spre s.Rublenita Noua (sectoru 1)				
	3.2. L 92 R14 drum de acces spre s.Rublenita Noua (sectoru 2)				
	3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
	3.3. L92 R14 Drum de acces spre s.Rublenita Noua (sectorul 3)				
	3.3.1. Acostament				
	4. Intretinerea de rutina drumurilor (lucrari suplimentare)				
	5. Ricolia de bordiura				

Data completării: 30.07.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: **Verhovetchii Anatolie Ioan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Autovertrans SRL**