

# FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a depozitului principal al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală (denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | denumirea lucrarilor                            | Anul 2019 |    |    |    |    |    |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|
|            |                                                 | Zile      |    |    |    |    |    |
|            |                                                 | 15        | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.         | Lucrari de demontare a tencuielii și pardoselei |           |    |    |    |    |    |
| 2          | Lucrari de demontare a usilor și asfaltului     |           |    |    |    |    |    |
| 3          | Lucrari de construcție a tencuielilor           |           |    |    |    |    |    |
| 4          | Lucrari de instalare a ușilor                   |           |    |    |    |    |    |
| 5          | Transportarea pământului                        |           |    |    |    |    |    |

Data completării:**14.04.2019**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Muntean Igor**

Funcția în cadrul firmei:**Director**

Denumirea firmei: „**Alexidar Grup**” SRL