

INVESTITOR *Ministerul Sănătății*

**PROCES-VERBAL**  
**de recepție la terminarea lucrărilor**

**Nr. 02 T**

privind lucrarea Reparația capitală a edificiului Centrului de Sănătate Publică Cahul executată la obiectul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică în cadrul contractului nr.MD-MHLSP-361490-CW-RFB din 03 iulie 2023 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de investitor și Compania “Eurogalex Prim” SRL în calitate de antreprenor pentru lucrările de reparație la Reparația capitală a edificiului Centrului de Sănătate Publică Cahul

1.Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.033/2, eliberată de *Primăria mun Cahul* la 22.06.2024

2.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 19 decembrie 2024, fiind formată din:

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Angela Paraschiv  | Secretar de Stat, președinte                                   |
| Nicolae Jelamschi | Director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, membru |
| Serghei Pașali    | Consultant principal Direcția financiar-administrativă, membru |
| Liviu Surdu       | Diriginte de șantier, SRL ”Marisan Procon”, membru             |
| Victor Surjicov   | Diriginte de șantier, SRL ”Marisan Procon”, membru             |
| Sergiu Guja       | Diriginte de șantier, membru                                   |

3.Au mai participat la recepție:

Dumitru Ciocoi - Antreprenor “Eurogalex Prim ” SRL

---

4.Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5.Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

6.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea vizuală a obiectului, examinarea avizelor proiectantului și a instituțiilor de supraveghere. Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

7.Comisia de recepție recomandă următoarele:

De repționat lucrarea la terminarea lucrărilor

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1701114.13801 adresa poștală str.Republicii, nr.20, destinația clădiri administrative, compus din următoarele construcții 3(trei), suprafața la sol 482,00 m.p., suprafața totală 786,70 m.p., numărul de etaje P-1E, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil.

8. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi \_\_\_\_\_ la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte: Angela Paraschiv

Membri: Nicolae Jelamschi

Serghei Pașali

Liviu Surdu

Victor Surjicov

Sergiu Guja

10.Lucrarea Reparația capitală a edificiului Centrului de Sănătate Publică Cahul, este :

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)