



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova
Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 4231 din 20.04.2023

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:

Vitalie Cibota, inspector principal al Direcției Supraveghere Tehnică Nord a Agenției pentru Supraveghere Tehnică

2. Temeiul efectuării inspectării: Cerere nr. f/n din 20.04.2023 parvenită de la A. O. "CONCEB".

3. Domeniul de activitate cercetat: Evaluarea riscului de incendiu

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: Tabăra pentru copii "SPERANȚA", situat în r-nul. Sîngerei, s. Rădoaia nr. cadastral 7468106001

5. Timpul efectuării inspectării: 20.04.2023

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: A.O. "CONCEB", director Constantin CEBOTARI

7. Antreprenor/Subantreprenor:

8. Proiectant: Nu este cazul.

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici: Construcție capitală cu 3 nivele. Gradul II de rezistență la foc. Asigurată cu accesul autospecialelor de intervenție la incendiu.

10. Constatările și rezultatele inspectării: De către Direcția Supraveghere tehnică Nord a AST a fost efectuată evaluarea riscului de incendiu a obiectivului, Tabăra pentru copii "SPERANȚA", situat în r-nul. Sîngerei, s. Rădoaia, la care la momentul inspectării, au fost depistate următoarele neconformități a normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor conform Regulamentului tehnic, RT DSE 1.01-2005.

1. Obiectivul nu este dotat cu dispozitive de autoînchidere și etanșare la fum la ușile caselor scării, conform (NCM E. 03.02:2014, pct. 6.17; pct. 46 RT DSE 1.01-2005).

2. Lipsește contractul de deservire tehnică a instalațiilor automate încheiat cu specialistul atestat sau cu instituția care dispune de specialiști atestați, conform (pct. 90 RT DSE 1.01-2005).

11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia:

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

Cibota Mihail
(numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

[Semnătură]
(semnătura)

12. Mențiuni speciale: -Actul de inspectare este valabil pe perioada de activitate pentru anul 2023.

-Prezentul Act poate fi contestat în contenciosul administrativ în conformitate cu alin. (1) art. 209 Cod Administrativ al RM în termen de 30 zile la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani.

-Totodată, neglijarea sau neîndeplinirea prescripțiilor Agenției pentru Supraveghere Tehnică atrage după sine la răspundere contravențională în baza art. 358 Cod Contravențional al Republicii Moldova.

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____
2. _____
(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte) (semnătura)


13. Propuneri: De înlăturat neconformitățile prescrise la punctul 10 până la începerea activității.

14. Anexe

15. Semnăturile inspectorilor:

Vitalie Cibota
(numele, prenumele)

(numele, prenumele)



[Semnătură]
(semnătura)
[Semnătură]
(semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

Cibota Mihail
(funcția, numele, prenumele reprezentantului)

(semnătura)

21.04.23
(data)