

Specificații de tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1755674554740 din 20.08.2025](#)

Obiectul de achiziției: **Servicii de mentenanță a echipamentului special de detectare și control pe domeniul CBRN – repetat (2)**

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.1:						
Servicii de mentenanță a echipamentului special de detectare și control pe domeniul CBRN						
Servicii de mentenanță/întreținere, reparare și înlăturare a defecțiunilor	Detector staționar portal de radiații gamma și neutron pentru control pietoni TSA-Rapiscan PM700 (cîte 2 portale)	SUA	Rapiscan Systems	Specificația tehnică conform caietului de sarcini anexat	- Înlocuire și ajustare desicant (1 pachet pe pilon); - Inspectarea cabinetelor monitoarelor portale și cutiilor de distribuție în vederea penetrărilor neautorizate, prelingerilor de apă, semnelor de rugină, lubrifiere a balamalelor; - Testarea Sistemelor Mobile TSA-Rapiscan în timp real cu soft specializat; - Verificare, depanare si reparație a componentelor a Sistemelor Mobile TSA-Rapiscan; - Inspectarea periodica a monitoarelor portale de tip Auto, Pasager, Bagaje, cu efectuarea procedurilor de testare electrică/electronică a acestora conform cerințelor Programului NSDD; - Verificare/testare, depanare si reparație a sistemului complex de încărcare a bateriilor pentru monitoarele portale și cutiile de distribuție;	MD
Servicii de mentenanță/întreținere, reparare și înlăturare a defecțiunilor	Detector staționar portal de radiații gamma și neutron pentru control transport rutier TSA-Rapiscan VM250 (cîte 2 portale)	SUA	Rapiscan Systems	Specificația tehnică conform caietului de sarcini anexat		MD
Servicii de mentenanță/întreținere, reparare și înlăturare a defecțiunilor	Detector staționar portal de radiații gama și neutron pentru control bagaje TSA-Rapiscan CM267 (cîte un portal)	SUA	Rapiscan Systems	Specificația tehnică conform caietului de sarcini anexat		MD
Servicii de mentenanță/întreținere, reparare și înlăturare a defecțiunilor	Sisteme mobile de depistare radiații gamma și neutron TSA - Rapiscan MDS Van	SUA	Rapiscan Systems	Specificația tehnică conform caietului de sarcini anexat		MD
Servicii de mentenanță/întreținere, reparare și înlăturare a defecțiunilor	Dozimetre portabile de depistare a radiațiilor gamma PRM - 470 - Rapiscan	SUA	Rapiscan Systems	Specificația tehnică conform caietului de sarcini anexat		MD
Servicii de mentenanță/întreținere, reparare și înlăturare a defecțiunilor	Dispozitiv portabil de identificare a radioizotopilor IdentiFINDER II	SUA	Teledyne FLIR LLC	Specificația tehnică conform caietului de sarcini anexat		MD

reparare și înlăturare a defecțiunilor					• Efectuarea testului de conformitate și completarea documentației necesare; • Înlocuirea (după caz) detectoarelor Gamma și alinierea electronică a acestora; • Inspecția periodică a sistemului de încărcare Pronautica la Sistemele Mobile TSA-Rapiscan; • Reînnoirea periodică a firmware la Rabbit board din complex SCA-775; • Menținerea periodică a detectoarelor portabile RPM-470, IdentiFINDER, VeriFinder, Rucsac Thermo, înlocuirea bateriilor, verificarea / curățirea conexiunilor / contactelor la plăcile electronice interne; • Restabilirea și menținerea Sistemului Național de Comunicații NSDD.	
Servicii de mentenanță/întreținere, reparare și înlăturare a defecțiunilor	Dispozitiv portabil de identificare a radioizotopilor VeriFinder	SUA	Symetrica, Inc.	Specificația tehnică conform caietului de sarcini anexat		MD
Servicii de mentenanță/întreținere, reparare și înlăturare a defecțiunilor	Rucsac pentru detecția radiațiilor Thermo Scientific	SUA	Thermo Fisher Scientific Inc.	Specificația tehnică conform caietului de sarcini anexat		MD
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: **Valentin Aliohin** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **"PROGRESLAB" S.R.L.**

Adresa: **MD-2028, strada Schinoasa 29, mun. Chișinău, Republica Moldova**