Anexa nr. 1 la Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente

__, adresa postală _____, destinația

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 18.08.2022

privind lucrarea de reparație executată la obiectul "Lucrările de reparație a clădirii I.P. Gimnaziul

"Liubomir Chiriac" s. Antonești" în cadrul contractului nr. 08 din 18. Iulie 2022 încheiat între I.F
Gimnaziul "Liubomir Chiriac" în calitate de Beneficiar și "VIC DAR COM" S.R.L. pentru lucrările d
"Lucrările de reparație a clădirii I.P. Gimnaziul "Liubomir Chiriac" s. Antonești".
1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. nu este cazul, eliberată de - la - , c
valabilitate pînă la
2. Comisia de recepție și-a desfășura) activitatea în intervalul 17-18.08.2022, fiind formată din:
1. Ursu Ludmila (Herer)
2. Cassa Evghenia fusio
3. Petco Lidia Tuny
4. Arseni Petru
5. Bejenaru Gheorghe Bout 4
(numele, prenumele)
3. Au mai participat la recepție:
Obreja Ion Packet
(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatările comisiei de recepție:
1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplet
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
Receptionarea lucrărilor.
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Finalizarea lucrărilor contractate.
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De a receptiona obiectivul la terminarea lucrărilor.
7 ¹ . Descrierea obiectului recomandat, spre recepție: /.

instituție de învățîmânt, compus din următoarele construcții Reportații , suprafața la

_____, suprafața totală, ______, numărul de etaje 1, conform certificatului despre

Obiectul cu numărul cadastral sol Antones Le

rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 18.08.22 la 012.13.30 in 3 exemplare.

9. Lucrarea "Lucrările de reparație a clădirii I.P. Gimnaziul "Liubomir Chiriac" s. Antonești"

este.

TRANSMISĂ: EXECUTANTUL:

L.S.

"VIC DAR COM"

PRIMITĂ: INVESTITORUL:

2022

(semnatura)

	Anexa nr.	1
la Proc	sul-Verbal de recepție	e
la term	narea lucrărilor	
Nr.	din	

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:

EXECUTANTU 95 SOCIE

"VIC DAR COM"

PRIMITĂ:

25 9 2022

(semnătura)

	Anexa nr. 2
la Proc	esul-Verbal de recepție
la term	inarea lucrărilor
Nr.	din

Lista lucrărilor neexecutate

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	146	

PRIMITĂ: INVESTITORUL: 2022

(semnătura)

	Anexa nr	3
la Proc	esul-Verbal de recepție	
la term	narea lucrărilor	
Nr.	din	

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	
et et	*	

TRANSMISĂ:

25 "/ DE JOCIE 100

VIC DAR COM"

S.R.L.

O 102280001

PRIMITĂ: INVESTITORUL:

25 18

semnatura)

2022

Anexa nr. 1 la Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 13 din 5.09.22

privind l	ucrarea de	e reparație e	xecutată	la obiectul.	,Lucrări	de repa	arații la	cămine a	a Acaden	nia de
Muzică, Teatr	u și Arte	Plastice" î	cadrul	contractulu	i nr. 37	/F din	12 Iuli	e 2022	încheiat	între
Academia de l	Muzică, T	eatru și Arte	Plastice	în calitate	de Bene	eficiar ș	i "VIC	DAR CO	OM" S.R	.L. în
calitate de ant	reprenor	pentru lucră	rile de "	Lucrări de	reparați	i la căi	mine a	Academ	ia de M	uzică,
Teatru și Arte	Plastice".									

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. nu este cazul, eliberată de - la - , cu valabilitate pînă la -. 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 4.09, 22 - 5.09.22. fiind formată din: (numele, prenumele) nai participat la recepție: 4. Consta ările comisiei de receptie: 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1; 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 5. Comisia de recepție. în urma constatărilor făcute, propune: Receptionarea lucrărilor. 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea lucrărilor contractate. 7. Comisia de recepție recomandă următoarele. De a receptiona obiectival la terminarea lucrărilor. 71. Descrierea obiectului recomandat spre receptie: Obiectul cu numărui cadastral _____, adresa poștală ______, destinația , compus din armătoarele construcții , suprafața totală, 3 20 numărul de etaje 3 . conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 5.09.22. la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice în 3 exemplare.

9. Lucrarea "Lucrări de reparații la cămine a Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice" este finalizată.

TRANSMISA: 7
EXECUTANTUL:
"5 "Septembre 022

L.Ş. Scharter Color of the Colo

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
5 " September 2022



	Anexa nr. 1
la Proc	esul-Verbal de recepție
la term	inarea lucrărilor
Nr.	din

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	
	7,510.0	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

Septembrie 2022

WIC DAR COM"

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
2022
L S. (semnătura)



	Anexa nr. 2
la Proc	esul-Verbal de recepție
la term	inarea lucrărilor
Nr.	din

Lista lucrărilor neexecutate

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISA.

EXECUTANTUL:

"September 2022

L.S.

(September 2022)

L.S.

(September 2002)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL.
2022
L.S. (semnătura)



	Anexa nr. 3	3
a Proc	esul-Verbal de recepție	
a term	inarea lucrărilor	
Nr.	din	

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

	Dinn abastiilar	Notă
Nr.	Denumirea obecțiilor	
	NU SUNT	

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

September 2022
L.Ş.

(sement 2022

(sement 2022)

(sement 2022)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
2022
L.Ş. (semnătura)



Anexa nr. 1 la Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 03 din 24.10.2022

privind lucrarea de reparație executată la obiectul "<u>Lucrari de izolare termica a fasadului blocului MRL din Unitatea Speciala Soroca</u>" în cadrul contractului nr. 82 din 21 Septembrie 2022 încheiat între Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice în calitate de Beneficiar și "VIC DAR COM" S.R.L. în calitate de antreprenor pentru lucrările de "<u>Lucrari de izolare termica a fasadului blocului MRL din Unitatea Speciala Soroca</u>".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. nu este cazul, eliberată de - la - , cu valabilitate pînă la -. 2. Comisia de receptie si-a desfășurat activitatea în intervalul 21-24.10.2022, fiind formață din: Vasile Aghenie - Prezedintele comisiei Alminio Mihaila Slionkina - Inginer US Soroca Julio (numele, prenumele) 3 Au mai participat la receptie: (numele, prenumele) 4. Constatările comisiei de recepție: 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1; 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Receptionarea lucrărilor. 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea lucrărilor contractate. 7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De a receptiona obiectivul la terminarea lucrărilor. 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: ____, adresa poștală _____, destinația Obiectul cu numărul cadastral instituție de învățîmânt, compus din următoarele construcții , suprafața totală, , numărul de etaje 2, conform certificatului despre

rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

Prezentul pr încheiat astăzi	oces-verbal, conținî	nd 2 file și 3 anexe nume în 3 exempla	rotate, cu un total de 5 file, a fost ure.
9. Lucrarea " <u>L</u> este.	ucrari de izolare ter	mica a fasadului blocului M	MRL din Unitatea Speciala Soroca"
EXECUT " 24 " / e L.Ş.	NSMISĂ: TANTUL: 2022 CONTROL OF THE PROPERTY	Ing. cons. N	PRIMITĂ: INVESTITORUL: 2022 L.Ş. Usemnătura) / Shouleina

	Anexa nr.	1
la Proc	sul-Verbal de recepție	
la term	narea lucrărilor	
Nr.	din	

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	
	0 in	
	(0)	
	4	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"ZU" 2022
L.Ş. Seminatura)

Seminatura)

Seminatura)

PRIMITĂ: INVESTITORUL:

inătura)

Homme

la Prod	esul-Verbal de recepție
la term	inarea lucrărilor
Nr.	din

Lista lucrărilor neexecutate

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	
	N .	
	Su.	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"24" 0 2022
L.Ş.
"VIC DAR COM"
S.R.L
102260001

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
2022
..Ş. (semnătura)

la Proc	esul-Verbal de recepție
la term	inarea lucrărilor
Nr.	din

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Denumirea obecțiilor	Notă
NU SUNT	
16	
	Denumirea obecțiilor NU SUNT

TRANSMISĂ: "<u>24"</u> L.Ş.___

PRIMITĂ:

Memnătura)

Anexa nr. 1 la Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente

, suprafata la

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 05 din 11.10.2022

privind lucrarea de reparație executată la obiectul "Lucrări de reparație curentă- izolare termică a fasadului blocului administrativ din Unitatea Specială Sîngerei" în cadrul contractului nr. 66 din 10 August 2022 încheiat între Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice în calitate de Beneficiar și "VIC DAR COM" S.R.L. în calitate de antreprenor pentru lucrările de "Lucrări de reparație curentă- izolare termică a fasadului blocului administrativ din Unitatea Specială Sîngerei".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. nu este cazul, eliberată de - la - , cu valabilitate pînă la -. 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10-11.10.2022, fiind formată din: Aghenie - Presedintele comisier (numele, prenumele) ai participat la recepție (nume)e, prenumele) (calitatea) 4. Constatările comisiei de receptie: 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1: 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepționarea lucrărilor. 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea lucrărilor contractate. 7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De a receptiona obiectivul la terminarea lucrărilor. 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral ____, adresa poștală _____, destinația

instituție de învățîmânt, compus din următoarele construcții

	The state of the s		tate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astazi	1a	în 3 exemplare	a.
9. Lucrarea	"Lucrări de reparație cu	rentă- izolare termică a fas	adului blocului administrativ din
Unitatea Specială S	Sîngerei" este.		
TR	ANSMISĂ:		PRIMITĂ:
EXEC	UTANTUL:	*	INVESTITORUL:
L.Ş.	11/		L.Ş. 2022
(Se	mnatura)		(semnătura)
	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Ing. cons.	N. S lioute na ffrm
NA.mu	DAR COM"	•	
Og in a colo	SEL		
Oligo	45 4 7 47 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4		
		54	

	Anexa nr.	1
	esul-Verbal de recepție	e
la term	narea lucrărilor	
Nr.	din	

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Denumirea obecțiilor	Notă
NU SUNT	
2	
	Denumirea obecțiilor NU SUNT

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ: INVESTITORUL:

	Anexa nr. 2	
a Proc	esul-Verbal de recepție	
a term	inarea lucrărilor	
Vr.	din	

Lista lucrărilor neexecutate

Denumirea obecțiilor	Notă
NU SUNT	
	Denumirea obecțiilor NU SUNT

TRANSMISĂ: EXECUTANTUD:

PRIMITĂ: INVESTITORUL:

(semnătura)

	Anexa nr. 3
a Proc	esul-Verbal de recepție
a term	inarea lucrărilor
Vr.	din

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	
	the state of the s	
	71 XMBHH 25.7	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 2022
L.Ş. (Serunatura)

PRIMITĂ:

" 0/

(semnătura)

Minne

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Ținând cont de buna colaborarea pe care am avut-o cu compania de construcții "VIC DAR COM" S.R.L., ne declarăm mulțumiți de serviciile prestate, de promptitudinea și profesionalitatea reprezentanților acestei companii.

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație a clădirii I.P. Gimnaziul "Liubomir Chiriac" din s. Antonești, r-nul Cantemir, compania a dat dovadă de operativitate, calitate a lucrărilor executate, experiența și cunoștința profunde în domeniu. De menționat că, pe parcursul derulării contractului nu au fost înregistrate careva obiecții asupra calității lucrărilor, întrucât echipa "VIC DAR COM"S.R.L. dispune de înalte aptitudini profesionale, etice și umane.

Am rămas mulțumiți în urma acestei colaborări și din acest considerent recomandăm compania de construcții "VIC DAR COM"S.R.L. drept un partener extrem de serios în afaceri care duce la îndeplinire sarcinile contractuale în cele mai bune condiții și ne exprimăm intenția de colaborare și pe viitor cu această companie.

I.P. Gimnaziul "Liubomir Chiriac"



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Am fost onorați să colaborăm cu compania de construcții "Vic Dar Com" S.R.L., dat fiind faptul că pe parcursul executării lucrărilor, atât conducerea cât și personalul au dat dovadă de înalte aptitudini profesionale.

Pe parcursul executării lucrărilor de reparații la căminul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, compania "Vic Dar Com" S.R.L. s-a remarcat prin standardele înalte de calitate și eficiență, respectând normele tehnice de execuție.

Apreciem parteneriatul cu compania "Vic Dar Com" S.R.L., datorită exigențelor de calitate transpuse în lucrările efectuate, corectitudinii și promptitudinii în îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate, motiv pentru care o recomandăm cu încredere tuturor celor ce caută un partener de încredere.

Rector a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Victoria MELNIC

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMETARE AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENȚE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR HIDROMETEOROLOGICE

MD-2011, mun. Chişinau, str. Grenoble, 193 Tel. 022 403 416; 022 769 535 E-mail: anticamera@antigrindina.md

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АКТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

MD-2011, мун. Кишинэу, ул. Гренобле, 193 Тел. 022 403 416; 022 769 535 E-mail: anticamera@antigrindina.md

02 noieonbrie 2022 Nr. 01-03/435

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Compania "Vic Dar Com" S.R.L. este partenerul nostru la obiectivele "Lucrări de reparație curentă – izolare termică a fasadului blocului administrativ din unitatea specială Sîngerei" și "Lucrări de izolare termică a fasadului blocului MRL din unitatea specială Soroca". În timpul cooperării, "Vic Dar Com" S.R.L. și-a confirmat statutul profesional înalt, competența și activitatea în realizarea sarcinilor atribuite. Toate lucrările au fost efectuate în termeni contractuali, într-un interval de timp strict convenit și cu o calitate maximal posibilă. Angajații companiei dau dovadă de o competență înaltă în realizarea sarcinilor trasate.

Suntem satisfăcuți de lucrările efectuate de compania "Vic Dar Com" S.R.L. și recomandăm ferm această companie, ca partener de încredere și responsabil.

Director

Ion GARABA