

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 15.03.2018

Obiectul SP 6322 "Lucrări civile la grădinița de copii din s. Hînîseni, R-nul Cantemir" este executat în cadrul contractului nr. IFB- W- 1051- RO3 din 28 iunie 2017

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____, de către

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.03.2018, fiind formată din:

A. Ovciniciov – Președintele Comisiei, Primarul com. Pleșeni.

Membrii comisiei:

N. Vatamaniuc – Președintele AI

E. Cabac – membru AI

A. Covanji – șefa grădiniței

V. Butuc – Responsabil Tehnic

S. Sâli – reprezentantul FISM

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 05.09.2017;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 05.09.2017 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este **579331,74 lei**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **acceptarea recepției finale a lucrărilor.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Examinarea și analiza lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică precum și constatarea comportării corespunzătoare a lucrărilor pe perioada de 6 luni.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Folosirea obiectului după destinație.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 15.03.2018 în 4 exemplare.



Comisia de recepție finală:

Președinte: A. Ovidiuc

Membri: N. Vatanianu

E. Cabac

A. Covanji

V. Butuc

S. Sâli

(numele, prenumele, semnătura)

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" ____ " _____ 2018

L.Ș.

Corect puncte
 Corect puncte
 Corect puncte



Președintele Agenției de Implementare

Inspector local

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

- Cap.1 Acoperișul Bl. „A” 271259,19 lei;
- Cap.2 Acoperișul Bl. „V1” 109060,00 lei;
- Cap.3 Acoperișul Bl. „V2” 115264,00 lei
- Cap.4 Acoperișul galeriei 62590,00 lei;
- Cap.5 Acoperișul Bl. „G2” 12443,35 lei;
- Cap.6 Panou informativ 5000,00 lei;
- Cap.6 Lucrări noi 3715,20 lei.

Total 579331,74 lei.



Primarul

Președintele Agenției de Implementare

Inspector local



Republica Moldova
Fondul de Investiții Sociale
Observațiile Comisiei de recepție finală.

Prezentul SP nr.22 "Lucrări civile la construcția de apă din A. Mădăraș, R-nul Cantemir" este executat în cadrul contractului nr. P-2-W-1031-400 din 28 iunie 2017.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. _____ de către

1. Comisia de recepție finală și a desfășurat activitatea în intervalul 15.03.2018, fiind formată din:

A. Căciuciov - Președintele Comisiei, Primarul com. Pleseni

membru al comisiei:

N. Văntăș - Președintele AI

E. Căsc - membru AI

A. Covaș - șef gradiniță

V. Bunc - Responsabil Tehnic

S. Său - reprezentantul PASM

numele, prenumele

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările au fost executate și recepționate conform listei anexă nr. 1;

2) lucrările au fost executate în data de 05.09.2017;


3) lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul;

4) Comisia de recepție finală a constatat că lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul și s-a constatat că obiectul este în stare de recepție.

Primarul

Președintele Agenției de Implementare

Inspector local



Corespunde
regulamentului
m. Său

la sol _____ suprafață totală _____ numărul de etaje _____ suprafața
deșeu rezultatele inspectării bunului imobil _____ conform certificatului

7. Prezentul proces-verbal, 2 file și anexa nr. 1, în total de 3 file, a fost încheiat astăzi 15.03.2018 în 4 exemplare.