

1x  
TESTARE AUTO  
TOTAL

50.00  
50.00 H  
50.00

BONUT A  
TVA 20%  
NUMERAR LLI  
Articole

50.00  
8.33  
50.00  
1

## RAPORT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ



Data 11 mai 2023

### I. DATELE VEHICULULUI

1. BUNUT 0015  
00006229 01 10 11-05-2023 15:24  
OPERATOR: OPERATOR 10  
116 N: 00351181  
\* BON FISCAL \*

2. BUNUT 0015  
00006229 01 10 11-05-2023 15:24  
OPERATOR: OPERATOR 10  
116 N: 00351181  
\* BON FISCAL \*

3. Certificat de înmatriculare B001688537

4. Marca, tipul, varianta M2 MERCEDES-BENZ 313CDI

5. Tipul caroseriei CA

6. Nr. motorului B9036631R810112

7. Nr. caroseriei WDB9036631R810112

8. Nr. șasiului (cadruului) \_\_\_\_\_

9. Anul de fabricație 2005

10. Culoarea ALB

11. Indicația vitezometrului 718897

12. IDNV 3012070007437

13. Baza de impozitare 16 locuri

### II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele, Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
S.C. CALEA SUCCESULUI S.R.L.	1006606000869	rl. Orhei, s. Step-Soci

### III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
GHEORGHE STRATULAT	0982802279977	ORHEI

### IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	50	11.05.2023	6229	15.08.2023	S.R.L. „AUTOTEST EXPERT”
Încasări în fondul rutier	0	16.08.2022	SCHIMBRAPORT	31.12.2022	Î.S. "Poșta Moldovei"
Asig. răspunderii civile	3645	11.05.2023	RCAI-008698180	10.05.2024	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

### V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

Eliberat în baza raportului 1533221 din data de 10.11.2022

Copia corespunde cu originalul



### VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

L.S.

Expert FIODOR GOLBAN, 2004027006197  
semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

Impreună în acord și siguranță

REPUBLICA MOLDOVA  
POLIȚA DE ASIGURARE OBLIGATORIE  
DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO INTERNĂ (RCA)

Seria nr. <u>RCAI-008698180</u> din data de <u>11.05.2023 12:18:16</u> ZZ/LL/AAAA o/m/s anexă la contractul de asigurare nr. <u>RCAI-008698180</u> / _____
Asigurător <u>ACORD GRUP S.A.</u> Adresa <u>MUN. CHISINAU, BD. DECEBAL, 90/1</u>
Reprezentanța <u>MUN. ORHEI, STR. UNIRII 49A</u> Adresa <u>MUN. ORHEI, STR. UNIRII 49A</u>
IDNO <u>1002600007813</u> Tel.: <u>(373) 690.73.231</u>
Asigurat <u>SOCIETATEA COMERCIALĂ CALEA SUCCESULUI S.R.L.</u> Adresa <u>RL. ORHEI S. STEP-SOCI STR. &lt;</u>
IDNO <u>1006606000869</u>
AUTOVEHICUL: Marca, model <u>MERCEDES 313CDI</u>
Număr înmatriculare <u>BNQ181</u> Tip <u>AUTOVEHICUL PENTRU TRANSPORTUL PERSOANELOR (&lt;=5T), &gt;9 LOCURI ASEZATE, CU SPATIU PENTRU PASAGERI IN PICIOARE</u>
Capacitatea cilindrică <u>2148</u> (cm3) Putere motor _____ (CP/KW)
Perioada de asigurare: de la <u>11.05.2023</u> pînă la <u>10.05.2024</u>
Prima de asigurare <u>3645.00</u> lei data plății <u>11.05.2023</u> ZZ/LL/AAAA
Cec de casă <u>07</u>
Asigurat <u>SOCIETATEA COMERCIALĂ CALEA SUCCESULUI S.R.L.</u> (semnătura, ștampila)
Asigurător <u>ACORD GRUP S.A.</u> (semnătura, ștampila)
Broker/Agent <u>SIMPLU-ASIG S.R.L.</u> Golban Anna (semnătura, ștampila)
Localitatea <u>ALTE LOCALITATI ALE TARII</u>
Valabilitatea poliței de asigurare RCA poate fi verificată online la adresa web <a href="https://rea.cnpl.md">https://rea.cnpl.md</a>



- Otaci
- Ocnita
- Briceni
- Dondușeni
- Edineț
- Rîșcani
- Soroca
- Bălți
- Fălești
- Orhei
- Ungheni
- Strășeni
- Nisporeni
- Chișinău
- Hîncești
- Căușeni
- Stefan Vodă
- Comrat
- Cahul

Stimate client, *Copii corespunde cu originalul.*

La producerea accidentului de autovehicul, asiguratul sau utilizatorul autovehiculului este obligat:

Să întreprindă toate acțiunile posibile pentru diminuarea pagubelor produse.

Să înregistreze consecințele accidentului rutier, cu poze panoramice, care vor cuprinde numerele de înmatriculare ale mijloacelor de transport și a părților avariate.

Să notifice organele poliției sau alte organe de drept despre accidentul de autovehicul (cu excepția accidentelor pasibile de documentarea prin procedura de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul) imediat după producerea lui, cerând întocmirea actelor referitor la cauzele și circumstanțele producerii accidentului, precum și la consecințele lui la nr. de telefon **112**.

În 48 de ore din momentul producerii accidentului, să înștiințeze asiguratorul care a emis polița de asigurare RCA.

Să notifice participanții la accident, păgubitul sau apropiații lui despre faptul că posedă poliță de asigurare RCA.



CERTIFICAT  
DE ÎNMATRICULARE

REPUBLICA  
MOLDOVA



A	BNQ181	E1	WDB9036631R810112
J1	M2	E2	X
J2	CA	G	2100 F13200
D1	MERCEDES	S1	16 P12148
D2	<	P3	MOTORINĂ
D3	313CDI	R	ALB
B	2005	Q	X
E	WDB9036631R810112	I	20 04 2023
	<b>237203509</b>	H	20 04 2027
		Z	ASP

C1.1 S.C. "CALEA SUCCESULUI" S.R.L.

C1.2 1006606000869

C1.3 MDA ORHEI

C4 UZUFRUCTUAR

X1 LOCAȚIUNE

ASAMBLAT CU ACORD



A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (atas); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) **3012070007437**

