

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația și întreținerea drumurilor locale din raionul Ocnîța
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019		...	Anul (n)	
		Luna				
		5	6	7	8	9
1	Organizare de șantier					
2	Reparația drumului de acces s. Lipnic					
3	Reparatia drumului de acces spre or. Ocnita					
4	Reparatia R11-drum de acces spre or. Ocnita					
5	Reparatia R11-Valcinet-G8					
6	Reparatia R8-Drum de acces spre s. Berezovca					
7	Reparatia Ocnita-Naslavcea-Lencauti 0.00-8.00					
8	Reparatia Ocnita-Naslavcea-Lencauti 20-25					
9	Reparatia Grinauti Raia-Statia Rediul Mare					
10	Reparatia G9- Drum de acces spre s. Rujnita					
11	Reparatia R11-Clocusna-Frontiera cu Ucraina					
12	Reparatia Unguri-Otaci					
13	Reparatia Hincauti-Birladeni					
14	Intretinerea partii carosabile					
15	Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere					

Semnăt: _____

Nume: Său Larisa

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. "CORSAG" SRL