



INSPECTORATUL DE STAT PENTRU
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ
„INTEHAGRO”

CHIȘINĂU

(numirea subdiviziunii teritoriale)

Nr. 169500

RAPORT DE VERIFICARE TEHNICĂ

a tractoarelor, a mașinilor autoproplusate, ameliorative,
de construcție a drumurilor, a altor mașini și remorci ale acestora
Nr.ecusonului 0704296

Data 02.02.2026

I. Datele tractorului, remorcii mașinii autoproplusate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

1. Cod unic de identificare	7. Categoria	BULDOZER pe șenile
2. Nr. de înmatriculare	8. Marca	KOMATSU
3. Certificat tehnic de înmatriculare	9. Model	D37PX-23
4. Numărul de fabricație a mașinei	10. Anul fabricației	2014
5. Numărul de fabricație al motorului	11. Culoarea	GALBEN
6. Numărul de fabricație a șasiului		KMT0D121K01080263

II. Datele proprietarului:

Nume, prenumele.	Codul personal	Adresa
Denumirea persoanei juridice	Cod fiscal	
S.C. MASBALT SRL	1006600032923	Mun. Chișinău, str. Ivan Zaikin, 30/1

III. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autoproplusate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:



Admis;



Neadmis din pricina defecțiunilor depistate la:

1. Sistemul de frinare
2. Circuit electric
 - Fare
 - Indicatoare :
 - Gabarit
 - Viraj
 - „Stop”
3. Motor de pornire
4. Mecanism de direcție
5. Pneuri
6. Alte mecanisme, agregate

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr.0704296

1.5. Inginerul-inspector

POPESCU D.

(nume, prenume)

(semnătura)

Cu rezultatul testării sunt cunoscut

(semnătura proprietarului, unității de tehnica)