

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparație capitale pe interior la sediul primariei s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia
(denumirea lucrărilor)

<i>Nr. d/o</i>	<i>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</i>	<i>Anul 2025</i>
		<i>90 zile</i>
<i>1.</i>	<i>Lucrari de demontare</i>	<i>15 zile</i>
<i>2.</i>	<i>Lucrari de electricitate</i>	<i>15 zile</i>
<i>3.</i>	<i>Lucrări generale de construcții</i>	<i>30 zile</i>
<i>4.</i>	<i>Lucrări de finisare internă</i>	<i>25 zile</i>
<i>5.</i>	<i>Montarea ușilor</i>	<i>5 zile</i>

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sarî Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct