

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie capitală la incaperi sanitare si bucatarie din imobilul amplasat în mun. Chișinău, str. A.Pușkin,26, et.2.

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Reparatie bloc sanitar si incapere bucatarie .Et 2																														
	Demontari	+	+	+	+																										
	Refaceri																					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Bloc sanitar.Etajul 2 Birou 201																														
	Demontari	+	+	+	+																										
	Refaceri										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
	Apeduct,canalizare si electricitate																														
	Ciclu 0					+	+	+	+	+																					
	Utilaj																										+	+	+		
	Lucrari diverse																														
	Evacuarea gunoiului				+																								+		

Semnat:semnatura electronica

Nume: Buruiana Daniel.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei:Euromontaj CTI SRL

