

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. <u>21359864</u> din <u>5 februarie 2025</u>						
Obiectul achiziției: <u>Servicii de deservire tehnică a centralelor termice</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1 Servicii de deservire tehnică a centralelor termice</b>						
1.1. Cazan Erensan 290kw cu arzător Lamborghini-350kw CSP Chișinău (Mun. Chișinău, str. Al. Hîjdeu, 49Kw)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Turcia	ERENSAN Group	<i>Deservirea tehnică, a echipamentelor centralei termice :</i> - Testarea la stand (la cazane) - Analiza gazelor arse - Verificarea etanșietății centralei - Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul - Curățarea și reglarea electrozudului de aprindere - Verificarea presiunii la combustibil - Verificarea pompei de circulație - Verificarea vanei cu 3 căi - Verificarea presostatelor - Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) - Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) - Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) - Verificarea presiune apă instalație de încălzire - Verificarea bloc electroventile de pe	<i>Deservirea tehnică, a echipamentelor centralei termice :</i> - Testarea la stand (la cazane) - Analiza gazelor arse - Verificarea etanșietății centralei - Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul - Curățarea și reglarea electrozudului de aprindere - Verificarea presiunii la combustibil - Verificarea pompei de circulație - Verificarea vanei cu 3 căi - Verificarea presostatelor - Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) - Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) - Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) - Verificarea presiune apă instalație de încălzire	
1.2. Cazan Gassero wallcon 67kw. CSP Chișinău (or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Turcia	Gassero			
1.3. Cazan Gassero wallcon 67kw. CSP Chișinău (or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Turcia	Gassero			
1.4. Cazan Dakin 15/65 Kw- 1 un. Cazan Balarine-60x ,B11,BS 66kw-1un CSP Chișinău (or. Criuleni, str. Biruința, 1)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Turcia / X	Airfel / X			
1.5. Cazan Vitodens 050 24 Kw. CSP Bălți (or. Fălești, str. Toma Ciorba 3)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Germania	Viessmann			
1.6. Cazan Beretta Power Max - 100kw. CSP Bălți or. Glodeni, str. Suveranității, 18)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.			

1.7. Cazan Bogdan 50Kw - 1un. Cazan Beretta 100 kw-1un CSP Bălți (or. Rîșcani, str. Cotovschi, 4)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.	<p>vana de gaz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță</li> <li>- Verificare-curățare corp cazan</li> <li>- Verificare-curățare corp arzător</li> <li>- Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)</li> <li>- Verificare-curățare dispensor flacăra</li> <li>- Verificare-curățare ventilator aspirație aer</li> <li>- Verificare-curățare presostat aer și furtunile de legătură la arzător</li> <li>- Verificare condensator pornire motor ventilator</li> <li>- Verificare termostat temperatura încălzire</li> </ul> <p>Verificare termostat de siguranța totală</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea bloc electroventile de pe</li> <li>- Vana de gaz</li> <li>- Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță</li> <li>- Verificare-curățare corp cazan</li> <li>- Verificare-curățare corp arzător</li> <li>- Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra)</li> <li>- Verificare-curățare dispensor flacăra</li> <li>- Verificare-curățare ventilator aspirație aer</li> <li>- Verificare-curățare presostat aer și furtunile de legătură la arzător</li> <li>- Verificare condensator pornire motor ventilator</li> <li>- Verificare termostat temperatura încălzire</li> </ul> <p>Verificare termostat de siguranța totală</p>	
1.8. Cazan Florida 24kWt 1 un Cazan Povver.x 28kw-1un.CSP Bălți (or.Sîngerei str. N. Testemițeanu, 13)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Nova Florida - Fondital S.p.a.			
1.9. Cazan SaunierDuval 24 Kw. CSP Cahul (or.Taraclia, str. Mira, 1)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Germania	Vaillant Group			
1.10. Cazan FEROLI VNI 35 kW- 1 un. Cazan Airfel 35kW 1 un. CSP Cahul(or.Cantemir str. N.Testemițeanu, 3)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia/ Turcia	Ferrol / Airfel			
1.11. Cazan Airfel Premex 24kw- 1un. Feroli VNI Projec F35-35kw-1un. CSP Cahul (or.Cantemir str. N.Testemițeanu, 3)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Turcia	Airfel			
1.12.Cazan Airfel Premex 38 kw - 1un. Cazan Therm DUO-50 50kw- 1un. CSP Cahul ( str.Republicii, 20)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Cehia	Thermona, spol. s r.o			
1.13. Cazan Airfel Premex 23kw - 1un Cazan Imergaz Maior Eolo 32-4E- 32kw-1un CSP Căușeni, str.Ana și Alexandru,16a	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Immerfin S.p.a.			
1.14. Cazan Airfel -38kw. CSP Căușeni (or. Ștefan Vodă str.N.Testemițianu,1)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Turcia	Airfel			
1.15. CazanTermostat-40 kw. CSP Căușeni(or. Anenii Noi, str. Suvorov,34)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Romania	Thermostat			

1.16. Cazah Riello condexa 90kWt. CSP Orhei (or.Orhei, str.C.Negruzzi, 78)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.		
1.17. Cazan Termona 45 kw . Cazan Airfel 24kw . CSP Orhei (or.Șoldănești str.Păcii 13)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Cehia / Turcia	Thermona, spol. s r.o / Airfel		
1.18. CazanRiello Condexa90 kw 1 un, Nova Florida 60 kw 1 un. CSP Orhei (or.Telenești str.Eugen Coca 4)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.		
1.19. Cazan ReiloCondexa Pro 90kw-1un Cazan Sime 75 kw-1un CSP Orhei (or.Rezina str.Sciusev, 2a)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A. / Fonderie Sime S.p.A		
1.20. Cazan Bereta 35 kW. CSP Soroca (or.Soroca,str. Alexandru cel Bun, 42)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.		
1.21. Cazan Digifel premix CPI - 40kw.CSP Soroca (or.Drochia str.S.Lazo,9)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Turcia	Airfel		
1.22. Cazan Bereta 35kW. CSP Soroca (or. Florești (bd.Victoriei 64a)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.		
1.23. Cazan Beretta 48,5 kW -1un Cazan Bereta 50 kW -1 un CSP Edineț (str. Pușcin,16)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.		
1.24. Cazan Gassero wallcon - 46kw-1un. Cazan Nova Florida-65kW-1 un CSP Edineț (or. Briceni str.Mihai Eminescu 56/1)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia / Turcia	Nova Florida - Fondital S.p.a. / Gassero		
1.25. Cazan Vizion 35 kW. CSP Edineț (or.Ocnița,str.Sănătății 18)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Romania	Romstal		

1.26. Cazan Solaris-50kW.CSP Edineț (or. Dondușeni,swtr.Păcii,5)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.			
1.27. Cazan Sime 55 50Kw . CSP Ungheni (str. Cosmescu,5)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Fonderie Sime S.p.A			
1.28. Cazan Termona 50 KW. CSP Ungheni (or.Calarași, str.Bujola,2)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Cehia	Thermona, spol. s r.o			
1.29. Cazan Bereta 90 kWt. or. Hîncești, str. Toma Ciorbă, 2	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.			
1.30. Cazan Vissmann 27 kW. CSP Hîncești (or.Leova, str.Unirii,39)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Germania	Viessmann			
1.31. Cazan Termona-1un., Airfel 40 kW –1 un. CSP Hîncești (or.Cimișlia, str.Cetatea Albă 27)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Turcia	Airfel			
1.32. Cazan Condexa pro de 45kW 1buc; CSG- 30kW - 1 buc CSP Hîncești (or.Basarabeasca str.40 de ani ai Victoriei 2)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.			
1.33. Cazan Airfel 15/65K. CSP Comrat (str, Pobeda,26)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Turcia	Airfel			
1.34. Cazan Ariston-24kw . CSP Comrat (or.Ceadr-Lunga str.Miciurin, 2/3)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Franta	Ariston			
1.35. Cazan Bereta-24kW. Comrat (or.Vulcănești, str.Ceapaev,4)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.			
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vladimir Catan În calitate de: Director

Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: str. Mitropolit Dosoftei 142