

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

№21007437-3

„Shimbari coloana N1 la sistema antiincendiu 1-9 etaj”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019 zile	
		1-10	11-20
1	<u>Demolari</u>		
2	<u>Lucrari de reparatie</u>		
3	<u>Sistemul antiincendiar</u>		

semnat: _____

Nume: **Musteața Oleg**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Olemus Grup”SRL**

07 mai 2019