

Specificații tehnice

	Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1762774396939 din 10.11.2025						
	Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2026 IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”						
	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
1	str. Mălină Mica, 68/1, căminul 1	AEP-634-10-900	Moldova	Baslift	Revizie tehnică (o dată la 15 zile) Revizie tehnică (o dată la 30 zile) Revizie tehnică generală (o dată la 6 luni) Să asigure funcționarea normală a ascensoarelor în afara timpului de efectuare a lucrărilor planificate și să garantează starea tehnică perfectă după înlăturarea defectelor apărute în timpul exploatării. Evacuarea pasagerilor din cabina blocată a lifturilor, se efectuează de către «Prestator» -NON STOP, 24 din 24 ore la sesizarea de către locatari. Să organizeze și să dețină un dispecerat propriu cu funcționare permanentă pentru preluarea apelurilor de urgență și o echipă de intervenție rapidă, dotată cu mijloace de comunicare adecvate, care să asigure evacuarea persoanelor blocate în cabină. Timpul de intervenția apelurile de urgență nu trebuie să depășească 60 de minute. Reparația echipamentelor și pieselor defecte în urma exploatării ascensorului se referă la următoarele componente: Cabina - butoane, becuri, indicatori de direcție, suplimente, mânere, contacte electrice etc... La palier - broaște, balamale pentru uși, cleme de contact, amortizor la ușă, indicatorii «OCUPAT» și «DIRECȚIA», becuri, butoane. Camera tehnică – acumulatorii de la	Conform solicitărilor autorității contractante DP - deservire tehnică parțială, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24	
2	str. Mălină Mica, 68/1, căminul 1	AEP-634-10-900	Moldova	Baslift			
3	str. N.Testemițanu, 13/1, sc.1, căminul 5	AEP-401-10-700	Moldova	Baslift			
4	str. N.Testemițanu, 13/1, sc.2, căminul 5	AEP-401-10-700	Moldova	Baslift			
5	str. N.Testemițanu, 22/3 căminul 6	AEP-401-10-700	Moldova	Baslift			
6	str. N.Testemițanu, 27 blocul didactic nr. 1	AP 500-1.0	Rusia	Scerbinca			
7	str. N.Testemițanu, 27 blocul didactic nr. 1	AP 500-1.0	Rusia	Scerbinca			
8	str. N.Testemițanu, 25 complexul sociocultural universitar	AEP-1004-10-1100	Moldova	Baslift			
9	Str. Vl. Korolenko, 61/3 caminul 12	AEP-401-10-700	Moldova	Baslift			
10	Str. Vl. Korolenko, 61/2 caminul 13	AEP-401-10-700	Moldova	Baslift			
11	Str. M. Sadoveanu, 26/3, căminul 16	AEP-401-10-700	Moldova	Baslift			
12	Str. 31 August 1989, 137/A CUSIM	AP-630-0.5	Grecia	Kleemann			
13	Str. 31 August 1989, 127 centru de reabilitare si sport	AP-1000-1.0	Grecia	Kleemann			

					sursele autonome care asigură evacuarea pasagerilor în caz de deconectarea energiei electrice, întrerupătoare automate, releie și alte echipamente care asigură buna funcționare.		
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2