

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie (Sistema de canalizare)la OMF s.Slobozia Mare,r.Cahul

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		Aprilie	Mai	Iunie	
1.	Organizare de şantier				
2.	Lucrari de reparatie Categorii de lucrări:				
	1. Demontare		*		
	2. Lucrari de montare		*	**	
	3. Finisari			*	

Data completării:15.05.2019

Nume/prenume: Gandrabur Oxana

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL San Construct Grup



Semnat: