



FURNIZOR: "DAAC - Hermes" SA

Adresa juridica: MD-2032, mun.Chisinau str. Burebista, 106 Tel.373 22 874 888  
Cont: MD28AG000000022513409660 BC "Moldova - Agroindbank" S.A. fil. N4, BIC:AGRMD2X887 c/f:  
1002600009035



SKODA

Ordin de reparatie Nr CBT0005345 de la 31.03.2020

Platitor: TT-MF Inspectoratul General al Politiei ; Adresa platitor:  
Telefoane: Mobilizatiuni: 37369099617;

Automobil: Octavia FL, Nr.In XKX799, VIN TMBCJ41ZXA2117783, an prod. 2010, parcurs 178 508

Platitor: TT-MF Inspectoratul General al Politiei c/f: 1013601000495, adresa: , telefon:

Tipul 20.03.2020	Tip reparatie: Deservire tehnica si reparati	Vinzator consultant Petru Colasnic	Mastru Colasnic Piotr Anatol	Terminat	In valuta MDL
---------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------	----------	------------------

Lucrari efectuate pe ordinul de reparatie Nr CBT0005345 din 31.03.2020

Nr	Kod	Denumire operatie	Pret	Cant	U.M	Rabat	Total cu reducere	A indeplinit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ASM0000002	Diagnostica motorului						
2	SPT0001374	Ulei -schimb						
3	SPT0014984	Filtru de ulei -schimb						
4	SPT0015013	Filtru de aer -schimb						
5	SPT0001394	Filtru de combustibil -schimb						
6	SPT0002460	Filtru salon -schimb						
7	SPT0016335	Radiator sistem de racire- schimb						
8	LU600015071	Lucrari de lacaturarie						

preturile sunt indicate cu reducere , Una mie cinci sute cincizeci și un

Piese de schimb pe ordinul de reparatie Nr CBT0005345 din 31.03.2020

Nr	Kod	Denumirea piesa	Pret	Cant.	U.M.	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	10*****1L	Ulei la motor				
2	0F*****1	Filtru de ulei				
3	AK*****4	Filtru de aer				
4	FP*****2	Filtru de combustibil				
5	N3*****04	Filtru salon				
6	61*****00	Antigel				
7	53*****6A	Radiator sistem de racire				
8	N9*****01	Hanut				
9	48*****28	Lampă faruri				
10	17*****77	Lampă faruri				

Preturile sunt indicate cu reducere. Două mi trei sute optzeci și șase lei 00 ban in

Total pe ordin de reparatie :

3 937,00

656,16

Total pe ordin de reparatie: Trei mii nouă sute treizeci și șapte lei 00 ban inclusiv TVA 656,16 MDL.

Toate lucrările sunt indeplinite, toate piesele de schimb sunt instalate Partile pretentii nu au.

Ordinul de reparatie are puterea juridica a procesului-verbal de indeplinire a lucrării și se considera termen de plată / achitare între parti

Mastru \_\_\_\_\_

Vanzator consultant



Garanti: Garanti la manopara și piese de schimb este de 6 luni (cu o limită de parcurs de 20 000 km) sau cel mai scurt termen dintre aceste două condiții. Garanti nu se aplică la lucrările de reparație și la lucrările efectuate pentru înlocuirea echipamentelor produse de elementele habitaculului. Garanti nu se aplică la piesele și materialele supuse uzurii normale inclusiv curele, ștergătoare parbriz, beci, filtre, balamale, anvelope, subțiriș, lichid de frână, sigiliu și garnitură de uși. Garanti nu se aplică la lucrările de reparație și la piesele și materialele furnizate de client.

Data: 31.03.2020

Client: \_\_\_\_\_ Inspectoratul General al Politiei /

MD 50/13.01.2014 (FAP) 12/2014 (EN) 12/2014