

**Reparația curentă pe str.
Serghei Lazo, or.Frunze, Ocnița**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 74/11

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparația curentă pe str. Serghei Lazo		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	18,0000
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,6200
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3786
4	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 262,0000

Întocmit

Draghici E.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.