

Anexa nr.10  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparare a drumului L281 Chişcăreni – Ciuciueni – Dumbrăvița (BocanceaSchit) (selectiv)  
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Descriere lucrări	Durata de execuție					
		Zile					
		5	10	15	20	25	30
1	Scarificarea usoara a impietruirii	■	■				
2	Executarea stratului de fundatie din piatra sparta		■	■	■		
3	Executarea invelisului asfaltic				■	■	
4	Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta					■	■
	<b>Total termen de execuție</b>	<b>30 (treizeci) zile calendaristice</b>					

Data completării

Ofertant/candidat

**Director S.C. „LUXGAZ”SRL**

**Alexei Pleșca**