

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1728305846287_din_07.10.2024_____ |
| Obiectul achiziției Servicii de reparație curentă în incinta ARM. |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referință |
|--|---|-----------------|--------------|---|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Servicii de reparație curentă în incinta ARM. | Lucrari de reparatii | Moldova | | Conform Caietului de sarcini | Conform Caietului de sarcini | |
| Total lot 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Feodosia Pusca În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL „IAN-CONS GRUP”, Adresa: s. Cruglic, rnl Criuleni

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| | |
|--|---|
| | Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1728305846287_din_07.10.2024_____ |
| | Obiectul achiziției Servicii de reparație curentă în incinta ARM. |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
|---------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|--|------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Bunuri/servicii | | | | | | | | | |
| | Lotul 1 | | | | | | | | | |
| | <i>Servicii de reparație curentă în incinta ARM.</i> | buc | 1 | 82 310.34 | 98 772.41 | 82 310.34 | 98 772.41 | Reparatia curenta conform caietului de sarcini | Agentia Rezerve Materiale | IDNO 1006601000288 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | 82 310.34 | 98 772.41 | 82 310.34 | 98 772.41 | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Feodosia Pusca_ În calitate de: _administrator
Ofertantul: __SRL „IAN-CONS GRUP,,_ Adresa: _s. Cruglic, rml Criuleni