

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie sistemului de incalzire la Gradinita nr. 104 din DETS Botanica

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		...		Anul (n)
		Luna				
		1	2			N
1.	Organizare de șantier	=				
2.	Lucrari de demontare	====				
3.	Lucrari de montare caloriferilor	=====				
4.	Lucrari de montare sistemului de incalzire	=====	=====			
5.	Lucrari de finisare		=====			
6.	Probe si verificari		=			
7.	Receptia		=			

Semnat: _____

Nume: [Cebanica Serghei](#)

Funcția în cadrul firmei: [director](#)

Denumirea firmei [SRL Cebascom](#)