

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere cu beton asfaltic pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-frontiere cu România, km 68,55-73,85

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea lucrarilor	anul 2019														
		Luni														
		1			2			3			4			5		
1	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea cu adincimea prestabilita de pina la 20cm si cu adaugarea de materiale componente noi (piatra sparta 20%)															
2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica															
3	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica															
7	Constructia acostamentelor															

Cu stima, Ofertant,
(Semnatura)

