

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor
nr.1 din 30 ianuarie 2025**

localitatea Ciucur-Mingir, r-l Cimișlia

privind lucrarea „**Constructia a doua castele de apa in s Ciucur –Mingir, r-nul Cimislia.** executată la obiectul **Constructia a doua castele de apa in s Ciucur –Mingir r-nul Cimislia.** în cadrul contractului nr. 30 din 17 octombrie 2024 încheiat între Primăria Ciucur-Mngir, raionul Cimișlia, reprezentată de Ciobanu Tudor, primar și SA „DSRM-3”, reprezentată de Vrabie Constantin, diriginte de șantier pentru lucrările de

Construcția a doua castele de apa in s Ciucur –Mingir, r-nul Cimislia

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 15 , eliberată de Primăria Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia la 22.10.2024, cu valabilitate până la 22.04.2025.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.01.2025, fiind formată din:

Președintele comisiei:

- Ciobanu Tudor, primar s. Ciucur-Mingir

Membrii comisiei:

- Vacarciuc Sergiu, responsabil tehnic;
- Gheras Constantin, specialist principal;
- Bălaban Alexandru, specialist atestat;
- Grinic Serghei, specialist atestat.

3. Au mai participat la recepție:

Vrabie Constantin, director de șantier

Munteanu Gheorghe, reprezentant ONDRL

Olărescu Cristina, șef-adjunct al OT Hîncești al Cancelariei de Stat

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral _____, cu adresa _____, cu destinația _____, format din următoarele construcții _____, având suprafața la sol _____, suprafața totală _____ și numărul de nivele _____.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de _____ 20____;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de _____ lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Carte tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: _____;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: _____;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: _____;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției _____

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:
de inițiat lucrul comisiei

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Obiectul a fost construit conform devizului de cheltuieli și normativelor în vigoare

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiectul se recepționează fără obiecții

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

[doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin (1) din Legea nr. 157/2013]

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un număr total de 5 file, a fost încheiat la data de 30.01.2025 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

- Ciobanu Tudor, primar s. Ciucur-Mingir

Digitally signed by Ciobanu Tudor

Date: 2025.01.31 10:12:21 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei:

- Vacarciuc Sergiu, responsabil tehnic;
- Gheras Constantin, specialist principal
- Balaban Alexandru, specialist atestat;
- Grinic Serghei, specialist atestat.

Digitally signed by Gheras Constantin

Date: 2025.01.31 09:46:36 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



12. Construcția este **Construcția a doua castele de apa in s Ciucur –Mingir, r-nul Cimislia**

Transmisă:

Executant:

SA DSRM-3 Director de șantier – Vrabie C.

Primită:

Investitor:

Primăria Ciucur-Mingir – Ciobanu T.

Digitally signed by Ababii Ecaterina

Date: 2025.01.30 14:26:31 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



"30" ianuarie 2025

Digitally signed by Ciobanu Tudor

Date: 2025.01.31 09:48:12 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



"30" ianuarie 2025

Notă. În cazul în care concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică are un volum mare, aceasta se anexează la procesul-verbal de recepție, efectuându-se mențiunea respectivă în procesul-verbal, cu indicarea numărului de file suplimentare, iar semnătura se aplică atât pe procesul-verbal, cât și pe anexa respectivă. În acest caz, anexa devine parte componentă și indispensabilă a procesului-verbal de recepție

Obiectul „, Constructia a doua castele de apa in s Ciucur –Mingir, r-nul Cimislia.

- Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele.

1. Nu sunt

Președintele comisiei

Digitally signed by Ciobanu Tudor
Date: 2025.01.31 09:49:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Ciobanu Tudor

Responsabil tehnic

Vacarciuc Sergiu

Obiectul „**Construcția a doua castele de apă în s Ciucur –Mingir, r-nul Cîmîșlia.**”

- **Lucrări specificate în caietul de sarcini care nu au fost executate.**

1. **Nu sunt**

Președintele comisiei

Digitally signed by Ciobanu Tudor
Date: 2025.01.31 09:50:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ciobanu Tudor

Responsabil tehnic

Vacarciuc Sergiu

Obiectul „, Construcția a doua castele de apă în s Ciucur –Mingir, r-nul Cimislia.

- **Lucrările efectuate care nu respectă prevederile proiectului.**

1. Nu sunt

Președintele comisiei

Digitally signed by Ciobanu Tudor
Date: 2025.01.31 09:51:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Ciobanu Tudor

Responsabil tehnic

Vacarciuc Sergiu