

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRIILOR
Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT Centru, bloc CMF-7 la laboratorul de la et.IV

(denumirea lucrărilor)						
Termenul de executare a lucrarilor 45 zile						
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
1.	Organizare de șantier	Zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de constructie si reparatie a cabinetelor, laboratorului si coridorul	32				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de reparatie a veceelor, inclusiv lucrari tehnico-sanitare	8				
4.	Obiect n ... Categorie de lucrări: Lucrari electrice	5				

Semnat: _____
Nume: _____ Chiriac _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____
Denumirea întreprinderii: _____ SRL „Consprimfort” _____