

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Reparatia drumului din satul Calinesti raionul Falesti

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2022 |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|---------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |                                       | Zile 45   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |                                       | 5         | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 1.      | Organizare de șantier                 |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.      | 1. Depozitarea petrisului             |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3.      | 2. Lucrari de terasament              |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4.      | 3. Asazarea inbracamintei de petris.  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5.      | 4. Constructia podetilor              |           |    |    |    |    |    |    |    |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sînjer Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

