

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**Lucrări de resistemizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral  
 0100518.107.08 situată pe str. Mesager, nr.5/5,**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026					
		luni					
		1	2	3	4	5	6
1	Organizarea de santier						
2	Demontarea/demolarea						
3	Elemente constructive						
4	Solutii arhitecturale						
5	Retele de apa si canalizare						
6	Incalzirea Ventilarea Conditionarea						
7	Retele electrice interioare						
8	Semnalizare incendiu						

Durata de executie -6 luni (pina la 30.11.2026)