

**Formularul F. 3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**<< “Reparatia Capitala a blocului diagnostic si a laboratorului IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sf. Arhanghel Mihail” inclusiv etapa III-a (lucrari de finisare si retele exterioare)- Reparatia incapertilor existente cu modificarea in Centru de reabilitare” Camera Salina”>>**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019-2021																			
		Luna																			
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Lucrari de cnstructie 2-1-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Echipament electric de forta si de iluminat 2-1-2	-	-							-	-	-	-	-					-	-	
3	Sistem de incalzire si ventilare 2-1-3								-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu Margareta

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „Ungureanu-Cons” S.R.L.