

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1643724171354/ 21051064 din «1» februarie 2022

Obiectul achiziției: Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2022

Autoritatea Contractantă: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

| Cod CPV | Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------|---|---------------------|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| LOT 11 | | | | | | | |
| 50421000-2 | Angiograf SHIMADZU Trinias C12 | Trinias C12 | Japonia | Shimadzu | <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice - Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice - Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului - Verificarea și curățirea filtrelor de aer - Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului) - Evaluarea și calibrarea calității imaginii - Instrucțiunile personalului medical - mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie) - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic - verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. | <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice - Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice - Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului - Verificarea și curățirea filtrelor de aer - Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului) - Evaluarea și calibrarea calității imaginii - Instrucțiunile personalului medical - mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie) - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic - verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. | ISO/CE |
| LOT 12 | | | | | | | |
| 50421000-2 | Dispozitiv radiologic SHIMADZU FlexaVision F3 | FlexaVision F3 | Japonia | Shimadzu | <ul style="list-style-type: none"> -Verificarea sistemului de asigurare cu detergenți, curățarea garniturilor - Verificarea sistemului de purificare a apei - Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare - Curățarea și lubrifierea părților mecanice - Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cât și de apă - Curățarea rezervorului de apă - Verificarea funcționalității printerului - Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice - Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program -Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic | <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare - Curățarea și lubrifierea părților mecanice - Verificarea funcționalității printerului - Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program -Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic | ISO/CE |

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: „Neotec” SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Zaikin, 37