

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrari de reparatie a drumului de acces cu lungimea de 0.5743 km(sector 1) situat in s.Miclesti, r.Criuleni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	2024															
		luna															
	Organizare de șantier	1				2				3				4			
1	Lucrari pregatitoare																
2	Lucrari de terasament																
3	Amenajarea sistemului rutier																
4	Drumuri laterale																
5	Trotuar																
6	Intrare in curti																
7	Instalatii de semnalizare rutiera																

Semnat: _____

Nume: Sîrbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL