



Constatforj SRL
Or. Sîngerei, str. Anton Crihan 40
constatforj@gmail.com
+373 68771587

Grafic
de executare a lucrarilor
Restaurarea și revitalizarea Casei de cultură din Hăsnășenii Mari, raionul Drochia

Denumirea lucrarilor/luna	1	2	3	4	5		
1. Demolari	■						
2. Tîmplărie si glafuri	■	■	■		■	■	
3. Rampa				■	■		
4. Perete despartitor			■				
5. Copertina		■	■	■	■	■	

19.02.2026

Constantin Hadîrcă,
director CONSTATFORJ SRL