

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție *ocds-b3wdp1-MD-1655187626615* din 14 iunie 2022

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Sistem de purificare a apei	Aqua B 750	Germania	Fresenius Medical Care AG & Co.	Vizita 1: Mentenanța sistemului de curățire a apei - Înlocuirea componentei coloanei de nisip ,instalarea și ajustarea sistemului de dirijare. - Înlocuirea componentei coloanei de cărbune ,instalarea și ajustarea sistemului de dirijare. - Înlocuirea membranelor de pe stația de osmoză. - Dezinfecția inelului de permeat	Vizita 1: Mentenanța sistemului de curățire a apei - Înlocuirea componentei coloanei de nisip ,instalarea și ajustarea sistemului de dirijare. - Înlocuirea componentei coloanei de cărbune ,instalarea și ajustarea sistemului de dirijare. - Înlocuirea membranelor de pe stația de osmoză. - Dezinfecția inelului de permeat	
					Vizita 2: Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător)	Vizita 2: Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător)	
2	Dispozitiv pentru dializă acută	multiFiltrate	Germania	Fresenius Medical Care AG & Co.	Vizita 2: Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător)	Vizita 2: Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător)	

3	Dispozitiv pentru dializă	4008 B	Germania	Fresenius Medical Care AG & Co.	Vizita 2: Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător)	Vizita 2: Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător)	
4	Sistem de mixare a soluțiilor	Granumix 107 S	Germania	Fresenius Medical Care AG & Co.	Vizita 2: Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător)	Vizita 2: Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător)	

Semnat: _____ **Dumitru Babinețchi** în calitate de: **administrator**

Ofertantul: **“PRO-BIODIAGNOSTIC” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 of.153**

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție *ocds-b3wdp1-MD-1655187626615* din 14 iunie 2022

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	U/M	Canti-tatea	Preț (fără TVA)	Preț (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	Sistem de purificare a apei	serv	1	15 000	-	15 000	-	Vizita 1: Mentenanța sistemului de curățire a apei Iulie 2022
				7 000	-	7 000	-	
2	Dispozitiv pentru dializă acută	serv	1	4 000	-	4 000		Vizita 2: Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător) August 2022
3	Dispozitiv pentru dializă	serv	5	4 000	-	20 000		
4	Sistem de mixare a soluțiilor	serv	1	4 000		4 000		
	Total					50 000		

Semnat: _____ Dumitru Babinețchi în calitate de: administrator

Ofertantul: "PRO-BIODIAGNOSTIC" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 of.153