

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1785916310653 din 05.08.2026
Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru autobuze

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1						Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
PUNTE DE TRACȚIUNE (axa motoare) 4472040003	PUNTE DE TRACȚIUNE (axa motoare) 4472040003	UE	ZF	ZF Passau GmbH, model: AV 132 II/80 cod ZF: 4472040003 cod Solaris: 0000-097-369 Raport total de transmisie: 6,2 VIN: SUU341211CB01 0709 Puntea în stare buna sau recondiționată Garanție: 12 luni Parcurs >500 000 km	ZF Passau GmbH, model: AV 132 II/80 cod ZF: 4472040003 cod Solaris: 0000-097-369 Raport total de transmisie: 6,2 Puntea recondiționată la uzina Termen procesul recondiționării și livrării 4-6 săptămâni Garanție: 12 luni	

CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ 4181070053	CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ 4181070053	UE	ZF	ZF ECOLIFE AP1700B cod ZF: 4181070053 cod Solaris: 0520-130-253 Impulsuri pe rotație pentru senzorul de viteză IMP/U - 6 Volumul total de ulei necesar pentru umplere 42 litri SUU341211CB010715 Garanție: 12 luni Parcurs >500 000 km	ZF ECOLIFE AP1700B Cod ZF: 4181070002 Cod Mercedes: A6282703601 Total ratio: 3,36-0,62 Volumul total de ulei necesar pentru umplere 42 litri Garanție: 12 luni Stare foarte bună, testata Parcurs: 358 000 km Termenul livrării 2 săptămâni
Semnat: Semnatura electronica Numele, Prenumele:Zaitev Serghei În calitate de: Administrator Ofertantul: AutoportCom SRL Adresa: Sarmizegetusa 92/1 of 7					