

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

" Lucrări de reparație la căminul studentesc Nr.2 al ASEM din str.Florilor 2/2 ",

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020
		Zile
		TOTAL: 90 zile
1.	Demontari	12
2.	1.Lucrari reparatie la pereti 2.Lucrari reparatie la pardoseli 3.Lucrari reparatie la tavane 4. Executatrea lucrarilor de, încălzire, și electricitate,	18 10 10 10
3.	1.Finisarea lucrarilor la pereti 2. Finisarea lucrarilor la pardosele 3.Finisarea lucrarilor la tavane . Finisarea lucrarilor de încălzire, și electricitate,	12 6 6 6

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP