

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 30 ZILE

Lucrări de reparație a acoperișului Casei de Cultură din com. Sipoteni , r-nul Călărași. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		IUNIE	IULIE	AUGUST	septembrie	octombrie
1	Categoria de lucrări: Lucrari de demontari	X				
2.	Categoria de lucrări:Montarea scheletului din lemn si astereala	X				
3.	Categoria de lucrări: Invelitoarea acoperisului (strat suplimentar polimeric tip ondutiss +tabla cutata Ral 6005 gr.0.45mm)	X				
4	Categoria de lucrări:Streasina simpla	X				
5	Categoria de lucrări:Tratament ignifug al lemnariei	X				
6	Categoria de lucrări:Tratament antiseptic al lemnariei	X				

Semnat: _electronic_

Data completarii:28.05.23

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Piramidgrup_