

S.R.L. „AUTOTEST EXPERT”, 126

denumirea stației de inspecție tehnică, codul, adresa

MUN.ORHEI, STR. UNIRII 49A, 069073231

260734244

CERTIFICAT
DE INSPECȚIE TEHNICĂ A VEHICULULUI

Data 21 noiembrie 2025

Valabilitate 23 aprilie 2026

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare	WEB35644513088988	7. Nr. șasiului (cadrului)	WEB35644513088988
2. Nr. de înmatriculare	CNE414	8. Anul de fabricație	1998
3. Certificat de înmatriculare	C0079708	9. Culoarea	COMBINAT
4. Marca, tipul, varianta	M3 MERCEDES-BENZ 0404 15 RHD	10. IDNV	3008054014928
5. Tipul caroseriei	CA	11. Indicațiile odometrului	274554
6. Nr. caroseriei		12. Baza de impozitare	55 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele / Denumirea persoanei juridice	IDNP / IDNO	Adresa
COD-12 S.R.L.	1022606001491	rt. Orhei, s. Cucuruzenii De Sus

III. DATELE PERSOANEI DE ÎNCREDERE


Numele, prenumele	IDNP	Adresa
SERGHEI BANARI	2000027113734	ORHEI, CUCURUZENII DE SUS

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății / primei de asigurare	Data achitării	Seria și numărul documentului de plată	Pe perioada de asigurare de la	până la	Denumirea stației de inspecție tehnică, a prestatorului serviciilor de plată și a asiguratorului
Plata pentru testare	100.00	21.11.2025	27873	21.11.2025	23.04.2026	S.R.L. „AUTOTEST EXPERT”
Încasări în fondul rutier	2700.00	24.10.2025	00435553198393	01.01.2025	31.12.2025	Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat
Asig. răspunderii civile	8425.66	21.11.2025	010742479	21.11.2025	20.03.2026	MOLDASIG S.A.

V. DEFICIENȚELE TEHNICE IDENTIFICATE


Deficiențe tehnice lipsă



Mențiuni: Eliberat în baza raportului 260733883 din data de 24.10.2025

VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

Expert VICTOR ȘTEFANSCHI, 2010027012517
semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura