

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1662029565033 (21062619) din 12.09.2022</u>
Obiectul de achiziției: Lotul 1: Servicii de curatare si profilaxie / reparatie a sistemelor de conditionare (conform listei din anunt)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1: Servicii de curatare si profilaxie / reparatie a sistemelor de conditionare (conform listei din anunt)						
Servicii de curatare si profilaxie / reparatie a sistemelor de conditionare (Aparat de aer conditionat tip BTU/H 7000-9000) Aparat de aer conditionat cu 3 canale Midea-24	Servicii de curatare si profilaxie / reparatie a sistemelor de conditionare (Aparat de aer conditionat tip BTU/H 7000-9000) Aparat de aer conditionat cu 3 canale Midea-24	MD	MD	Conform Specificatiei tehnice din Lista din anunt)	Examinarea externa a blocului conditionerului pentru depistarea defectiunilor mecanice a acestora; Verificarea functionarii aparatuului de aer conditionat in toate regimurile; Verificarea functionarii jaluzelelor; Verificarea functionarii sistemului de indicare a modulului; Demontarea/asamblarea partilor componentelor echipamentelor; Curatarea schimbatorului de caldura interior; Curatarea filtrului vaporizatorului; Curatarea vaporizatorului de calcar; Verificarea starii cailor de parcurgere a agentului frigorific; Masurarea prin metoda presiune si cu detectorulelectric a freonului in sisteme si verificarea a insusirii de a fi ermetic; Curatarea filtrelor separatoarelor si a blocurilor exterioare; Curatarea corpului vaporizator de praf si murdarie; Curatarea schimbatorului de	

				<p>caldura exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apa sub presiune); Controlul diferentelor de temperatura minime si maxime la caldura si racire cu introducerea lor in actulcu parametrii tehnici de lucru; Verificarea functionarii sistemului de drenaj; Verificarea functionarii motoarelor electrice si alemelelor ventilator; Verificarea integritatii izolatiei si stariicontactelor conexiunilor electrice; Monitorizarea tensiunii de alimentare; Verificarea curentilor de lucru ai compresoarelor (daca este necesar); Diagnosticul blocurilor electronice; Verificarea fixarii mecanice a pieselor in miscare si lubrifierea acestora daca este necesar; Analiza masurarilor efectuate, pregatirea unui raport pe defecte (daca e cazul); Verificarea si programarea telecomenzilor; Consultarea persoanei responsabile despre corectitudinea utilizarii aparatelor de aer conditionat; Alte verificari; Predarea lucrarilor efectuate persoanei responsabile din partea beneficiarului; Pe parcursul anului 2022 in termen de 2 zile la adresele indicate de Cumparator: CCD- str. A. Russo 11; CMF 10 str. Socoleni 19; CMF 11 str. P. Rares 32; CMF 12 str. M.Costin 17/1</p>	
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director
 Ofertantul: SRL „Neldiro” Adresa: mun. Chişinău, str. Ion Creangă 50/B