

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrari de reparatie in cadrul LTPS Gloria subordonate DETS sectorul Botanica
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		Anul 2019			
		Luna					
		1	2				
1.	Organizare de șantier	septembrie	octombrie				
2.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	30.09.19	30.10.19				
3.	Obiect 02 Categoriza de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	30.09.19	30.10.19				
...	Obiect 03 Categoriza de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	30.09.19	30.10.19				
	Obiect 04 Categoriza de lucrări: a) Lucrari sanitare	30.09.19	30.10.19				

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”