

Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 8 din 11.04. 2016
№ от

Obiectul „Reparația capitală a sistemului de încălzire în «L.T.Coșbuc» de pe bul.Larisa din mun. Bălți” este executat în cadrul contractului nr. 59 din “11” 06 2015
выполнен согласно договора № от 2.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. - din - valabilă pînă la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

De către _____
Кем

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.04.16 fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna L. Sava – viceprimarul mun. Bălți
Membrii comisiei dl V. Coadă - șef-interimar SAC arhitector principal al mun. Bălți
 dna L. Bragari – directorul ÎM DCC CU
 dna T. Dubițkaia – șefa DÎT și S
 dna V.Bujor-director LT «G.Coșbuc»

2. Au mai participat la recepție:
Принимали участие в приемке:

SRL „Monsancons”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 01.11. a. 2015
работы были полностью выполнены к 2.
- 3) constatările comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au (nu au) fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.
- 5) instrucțiunile de exploarate și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorului;

6) construcția s-a (nu s-a) comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de

конструкция велa (не велa) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

01.11.2015 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 8 luni, constatările comisiei sînt
и до сих пор соответственно на протяжении месяцев, заключения комиссии

enumerate în anexa nr.3;
перечислены в приложении №3

7) valoarea obiectul este de 3266118,57 lei, conform listei anexei nr.1
Стоимость объекта лей, в приложение №1;

8) în baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De recepționat obiectul „Reparația capitală a sistemului de încălzire în L.T. G.Coșbuc de pe str. Larisa 3 din mun. Bălți”.